

TEST	PRESTANDANIVÅ				
	1	2	3	4	5
Nötningsmotstånd (varv)	100	500	2000	8000	
Skärbeständighet (faktor)	1,2	2,5	5	10	20
Rivhållfasthet (newton)	10	25	50	75	
Punkteringsmotstånd (newton)	20	60	100	150	

TEST	PRESTANDANIVÅ					
	A	B	C	D	E	F
TDM: Skärbeständighet (newton)	2	5	10	15	22	30